

Recomendaciones en el lavado

En general, nuestros productos recubiertos de PU resisten muy bien a los desinfectantes a base de alcohol. Fenol o derivados de fenol también se pueden usar en concentraciones diluidas (siga las recomendaciones del fabricante del desinfectante).

Sin embargo, siempre aconsejamos probar el producto concerniente antes de usarlo. Las altas concentraciones de cloro activo pueden tener un efecto negativo en nuestro revestimiento de PU telas. Por lo tanto, su uso no es recomendable. *Si uno decide usarlo, use concentraciones fuertemente diluidas y enjuague la tapa extensivamente con agua.*

Lo mismo es válido para los desinfectantes a base de peróxido y, en general, todos los desinfectantes basado en un mecanismo de reacción oxidante.

La esterilización puede tener un efecto negativo en los recubrimientos de poliuretano y, por lo tanto, no se recomienda. Si uno decide hacerlo, se debe tener en cuenta una vida útil reducida del producto. Esto es inevitable para todos los poliuretanos termoplásticos, debido a su composición química.

Instrucciones de lavado



El lavado a máquina puede ser hasta 95°C y la esterilización hasta 120°.



Debe hacerse con detergentes neutros; no utilizar suavizantes. Es posible usar productos clorados de hasta 1000 ppm o agua jabonosa.



El secado adecuado es un factor crucial en el cuidado y mantenimiento de los artículos recubiertos. El secado se puede efectuar colgando afuera, girando el material a temperaturas de hasta 60°C. No presionar ni destrozarse.

Dimensiones Disponibles

Longitud total	Ancho total	80 cm.	85 cm.	90 cm.	105 cm.	120 cm.
		180 cm.	●		●	
190 cm.		●	●	●	●	
195 cm.		●	●	●		
200 cm.		●	●	●	●	

Existe la posibilidad de realizar mayor número de medidas.